



КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОНЫМ И АДМИНИСТРАЦИЯМ
ЩЭНЫГЪЭ ЙУЭХУХЭМКІЭ И УПРАВЛЕНЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРГЕН УПРАВЛЕНИЯСЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОГИМНАЗИЯ № 1 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК»
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Адрес: 361200 КБР
г. Терек, ул. Панагова, 118
Тел: 41-6-43

ГРКЦ НБ КБР Банка России г.Нальчик
р/с 40204810600000000262
ИНН 0705001606 / КПП 070501001
БИК 048327001

Исх. № 435 от 31.08.2026 г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по Майскому и Терскому
районам управления надзорной
деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по КБР
главному государственному
инспектору Майского и Терского
районов по пожарному надзору
Бженикову А.А.

Отчёт МКОУ «Прогимназия № 1 г. п. Терек»
по принятым мерам по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности
(Предписание от 08.06.2026 г., № 07260061000221754987)

Требование, предписываемое для устранения	Сроки устранения	Мероприятия по устранению требований	Отметка об исполнении
1. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара не	02.09.2026г.	На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующих распространению опасных факторов пожара установлены приспособления для само закрывания и уплотнения в притворах	Исполнено.

оборудованы приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах			
2. На путях эвакуации вывесить знаки пожарной безопасности.	02.09.2026г.	Установлены знаки пожарной безопасности на путях эвакуации	Исполнено.
3.Провести обработку огнезащитной пропиткой деревянные конструкции чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	05.05.2025г.	Заключён договор с ИП Журтовым В.А. на проведение обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши (чердачного помещения нет)	
4. Закрыть лампочку плафоном	02.09.2026г.		Исполнено.
5.Не организовано проведение проверки работоспособности внутренних противопожарных водопроводов	02.09.2026г.	Заключён договор с ИП Журтовым В.А. на проведение проверки работоспособности внутренних противопожарных водопроводов	

Директор:

М.Б.Шомахова

